



فک دوخت با کاتر وکیوم HVC-410/510

عملکرد	دوخت و برش اضافه پاکت همراه با فشار لازم
محل قرار گیری	بر روی جک های وکیوم
زمان تعویض	خرابی یا شکستگی