




المنت دوخت و کیوم عمودی	
عملکرد	ایجاد حرارت لازم جهت دوخت پاکت
محل قرار گیری	بر روی فک دوخت
زمان تعویض	سوختگی یا پارگی المنت